



15. Fragment fot. 14. Styk zachodniej ściany przybudówki z elewacją zachodnią kamieniczki nr 3. Widoczny brak powiązania.